



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ИСКЪР“

СО район Искър
тел.: (02)979-13-10, 979-07-37
№ РИС24-КЦ01-327/ 01.04.2024
Л. код: B1S1DCC5



София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, п.к.1592, тел: 9791310; 9790711; e-mail: info@raioniskar.bg

ДО
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР СО
На Ваш № СОА24-КЦ01-24277 / 27.03.2024 г.

Относно: *опасна ламарина на покрива на съществуваща сграда*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил сигнал в район „Искър“ СО с вх.№ РИС24-КЦ01-295/27.03.2024 г., Ви уведомявам, че служители от отдел „Контрол по строителство“ при район „Искър“ СО извършиха проверка на място на 29.03.2024 г.

При проверката е установено, че на посоченото в сигнала място в ж.к. „Дружба“ 1, бул. „Искърско шосе“ № 5, на покрива на сградата, намираща се в непосредствена близост до магазин „ЛИДЛ“, има незакрепена ламаринена покривна обшивка, която е изключително опасна за ползвателите на сградата и клиентите на магазина.

Дадено е предписание на собствениците на сградата да бъдат предприети неотложни мерки по обезопасяването ѝ. След обаждане от страна на собствениците е извършена повторна проверка на 29.03.2024г., в 15:00 ч., при която се установи, че опасната ламаринена обшивка е демонтирана и мястото обезопасено.

С уважение,

ЯСЕН РУСЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“

